



DBS-Gjenbruk Avtale

En innføring i avtalen
i DBS-Gjenbruk

Avtale med verksted

Verksted **0009970 Verksted BSK** Org.nr. **960509811** Reg.dato 17.03.2021 Styringsp. endret dato 14.10.2021
 Selskap **BSK HK TEST** Status **Akseptert avtale** Endringsdato 17.03.2021 Styringsp. endret av DBS10B2
 Avtaledato 17.03.2021 Godkjent dato 17.03.2021 Sist endret av DBS10B2

Generelt Glassavtale Demontering Styringsparametere

Betalingsinformasjon
 Kontonummer 15033234233 Mottaksnummer Kreditt-tid 30

Fakturagrunnlag, tjeneste
 Fakturagrunnlag, tjeneste Ja Nei Beløp tjeneste, Innløsning 777 Beløp tjeneste, Kontanterstatning 555

Faktorer
 Avtalt rabatt % på nye deler i annetbildet **Gjenbruk, Delefortjeneste-% 20** Editor grupper

Kjøretøygruppe: Personbil/ stasjonsvogn; Varebil; Lastebil; Buss; Arbeidsmaskin/ traktor; Campingvogn; Tilhenger; Mc/ moped/ snøscooter; Båt; Annet; Bobil

Fabrikat **Velg** År: **Delefaktor**

Debiteringspris og Verkstedmaterieill %	
Karosseri arbeid	850
Mekanisk arbeid	850
Lakk arbeid	1 200
Lakk materiale	650
Understellsbeh.arbeid	850
Plast arbeid	850
Glass arbeid	850
Verkstedmaterieill %	5,0

Fabrikat: VW, Volvo, Andre fabrikk
 Legg til merkeavhengig delefaktor

- Nytt felt «Gjenbruk, Delefortjeneste-%»
- %-sats av importørpris (uten delefaktor) (DBS-pris*X/100)

Avtale

Avtale med demontør

Verksted **0009970 Verksted BSK** Org.nr. **960509811** Reg.dato Styringsp. endret dato
Selskap **BSK HK TEST** Status **Selskapspriser** Endringsdato Styringsp. endret av
Avtaledato Sist endret av

Generelt Glassavtale **Demontør** Styringsparametere

Avtale om kjøp av huggeobjekt

Områder

Fra postnr	Til postnr	Legg til område	Intervall	Intervall navn	Fra verdi	Til verdi	Avtalt beløp	Avtalt %	Legg til intervall
------------	------------	-----------------	-----------	----------------	-----------	-----------	--------------	----------	--------------------

Flere områder

Avtale om «Pris inn» på gjenbruksdeler

Pris på gjenbruksdel = % av importørpris (uten defefaktor)

- Nytt felt som angir prisen (Pris inn) som skal vises til verkstedet i gjenbruksbildet (DBS-pris*X/100)
- Bildemontør må ha brukerkonto i DBS for å godkjenne avtale

Kopi er opprettet, gjør ønskede endringer og trykk Lagre for å lagre avtalen til server.

Visning av pris i gjenbruksbildet

Reg.nr.: **BD78738** Chassisnr: **WF0GXXGBBGCE45173** Referansnr: Rep. Start: 19.05.2022
 Oppdragsnr.: **22800829-0** Km-stand: **25** Status: **Svar på forespørsel** Mottaker: **Finn Fenix Demonterare DBS TEST**

U	Delnavn	K	A	Original delnummer	Antall	Originalpris	Pris inn	Pris ut
<input checked="" type="checkbox"/>	* STØTFANGERDEKSEL FORAN P-RADAR SØLV 06.09.2010- (EKS)	A		* 1711649	1	1000	300	500
<input checked="" type="checkbox"/>	* GITTER STØTFANGER FORAN SVART 06.09.2010-	A		* 1703009	1	1043	1000	1000
<input checked="" type="checkbox"/>	* V LYSKASTER KURVELYS 06.09.2010-	A		* 1802031	1	7936	2000	2000

Nye kolonneoverskrifter

Originalpris	Pris inn	Pris ut
Importørpris > 0 Pris fra Importør (Ingen endring) Eksempel: Originalpris = kr. 1000	$(1000 \times 30\%) / 100 = \underline{300}$	$(1000 \times 30\%) / 100 = 300$ $+ (1000 \times 20\%) / 100 = 200$ $= \underline{\underline{500}}$
Nobaspris = 0 eller pris fra annetbildet: Pris fra demontør brukes og merkes med rød stjerne (Tooltip «Pris fra demontør»)	Samme beregning som over	Samme beregning som over

600

Notat
 Leveringsadr.: Gate 1, 0000 Lilleby
 Port D.




Notat fra deleleverandør

Ved ingen avtale fungerer løsningen som i dag.
 Primær forskjell er at da setter demontør prisen i «Pris inn»


Visning av pris i gjenbruksbildet

Reg.nr.: **BD78738** Chassisnr: **WF0GXXGBBGCE45173** Referansnr: Rep. Start: 19.05.2022

Oppdragsnr.: **22800829-0** Km-stand: **25** Status: **Svar på forespørsel** Mottaker: **Finn Fenix Demonterare DBS TEST**

U	Delnavn	K	A	Original delnummer	Antall	Originalpris	Pris inn	Pris ut	
<input checked="" type="checkbox"/>	* STØTFANGERDEKSEL FORAN P-RADAR SØLV 06.09.2010- (EKS)	A		* 1711649	1	1000	300	500	
<input checked="" type="checkbox"/>	* GITTER STØTFANGER FORAN SVART 06.09.2010-	A		* 1703009	1	4043	1000	1000	
<input checked="" type="checkbox"/>	* V LYSKASTER KURVELYS 06.09.2010-	A		* 1802031	1	7936	2000	2000	

Frakt

«Pris ut» kan justeres av verkstedet, men varsles da med oransje ikon 

X % av Originalpris = Pris som verksted betaler til demontør (X settes i verkstedsavtale med demontør)
 + Y % av Originalpris = Verkstedets delefortjeneste (Y settes i verkstedsavtale)
 = Pris som forsikring betaler til verkstedet og som overføres til taksten

Siden avtalen har låst både verksted og demontør til avtale så vet forsikring også alt om prisene (noe forsikring ikke har når det ikke er inngått avtaler). Derfor gis selskapene tilgang til Gjenbruksbildet (Kun når avtale).

DBS - Test Bruker: W9970XX Nils

Avvik i avtale, visning i Søk-siden

[Oppdrag](#)
[Informasjon](#)
[Grunndata](#)
[Oppslagsverk](#)

[Startsiden](#)
[Søk](#)
[Sammenligne](#)
Favoritter
[Fakturagrunnlag](#)
[Ikke sendt faktura](#)
[Ikke sendt, lagre som](#)

Favorittsøk "Mine aktive oppdrag" - Søkekriterier

Registreringsnr. Oppdragsnr.
 Skadenummer

Utvidet søk

Dra kolonneoverskrift og slipp her for å gruppere på denne kolonnen


T.status	Oppdragsnr.	Reg.nr.	Objekt	S	Område	Status	Meld.	Reg. i DBS	BM ID verk.	Selskap
Tilb	22800160T0	BD78738	FORD MOND	L	1	Kalkulert	Ut	27.01.2022	W9970XX	BSK HK TEST
	22800159-0	BD78738	FORD MOND	L	1	Kalkulert		27.01.2022	W9970XX	
	22800150-0	BD78738	FORD MOND	L	1	Bekreftet		25.01.2022	W9970XX	
Godkj	22800137T0	BD78738	FORD MOND	L	1	Til kalkulering	Inn	24.01.2022	W9970XX	BSK HK TEST
	22800134-0	BD78738	FORD MOND	L	1	Kalkulert		24.01.2022	W9970XX	BSK HK TEST
							Bestilling	24.01.2022	W9970XX	BSK HK TEST
								11.01.2022	W9970XX	BSK HK TEST
								11.01.2022	W9970XX	BSK HK TEST
	22800055-0	VH89718	VW CRAFTER	L	1	Gjenbruk	Forespørsel	11.01.2022	W9970XX	BSK HK TEST
Godkj	22800052T0	VH89718	VW CRAFTER	L	1	Gjenbruk	Bestilling	11.01.2022	W9970XX	BSK HK TEST

Søket ga 199 treff.

Ved avvik i avtale så blir oppdraget merket med oransje varsel. Tooltip viser avvik (Vise hhv. avvik «timepriser» og/eller «gjenbruk»).

Avvik i avtale, Avtalekontrollikon

Oppdrag - BD78738



Reg.nr. **BD78738** Chassisnr **WFOGXXGBBGCE45173**
Oppdragsnr. **21519119-0** Modell **VOLVO XC60 D STV 5D**

Oppdragshode Verksteddata Tiltak Resultat/Rapporter

Ved avvik i avtale merkes ikon med oransje bakgrunn

Avvik i gjenbruksavtale, visning i Avtalekontroll

Avtalekontroll - BD78738					
Karosseriverksted 0009970 Verksted BSK		Avtaledato 17.03.2021		Endr.dato 17.03.2021	
Verkstedskategori A					
Lakkverksted 0009970 Verksted BSK		Avtaledato 17.03.2021		Endr.dato 17.03.2021	
	Avtale	Avvik		Avtale	Avvik
Deb.faktor karosseri arbeid	850,00	860	!	Deb.faktor understellsbeh. arbeid	850,00
Deb.faktor mekanisk arbeid	850,00			Deb.faktor lakk arbeid	1200,00
Deb.faktor glass arbeid	850,00			Deb.faktor lakkmaterial	650,00
Deb.faktor plast arbeid	850,00			Verkstedsmateriell %	5,0
Faktor reservedeler	1,100				
Avtalt % rabatt i annetbildet					
Gjenbruk:					
Reservedel				Pris justert	Pris iht. avtale
STØTFANGERDEKSEL FORAN P-RADAR SØLV 06.09.2010- (EKS)				2001	2400

Endret visning i Avtalekontroll:

- To kolonner for debiteringspriser, Avtale og Avvik, hvor oransje ikon plasseres ved siden av feltet hvor det er avvik
- Egen ramme for Gjenbruk, som også varsler avvik med oransje ikon